



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 19 10 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 43 956

**Об'єкт експертизи:** Пілососи, склоочисники, пароочисники, торгової марки «THOMAS», типи: 776\*, 784\*, 788\*, 794\*, 786\*, SC-233L\*, VK-9010A\*, ZW1427C\*, ZB1511.

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 8508

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Оптова, роздрібна торгівля. Побут.

**Виробник:** "Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG", Hellerstrasse 6, 57290 Neunkirchen, Німеччина. Виробництво на підприємствах: "Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG", Hellerstrasse 6, 57290 Neunkirchen, Німеччина; "Ningbo Xinyang Electric Co., Ltd.", Dongzhou Industrial Area, Xidian, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China / Китай; «ECOVACS Robotics Co., Ltd.», No.108 Shihu West Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China, «Xiamen Voke Health Technology Co.,Ltd.» Xianghong Rd., #16, Xiang'An, Xiamen, Fujian, China, Китай. Країна походження об'єкта експертизи: Китай.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ТОМАС-Україна». вул. Будіндустрії, буд. 5, м. Київ, 01013, Україна, код за ЄДРПОУ 30978292

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** додається до супровідної документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень напруженості електричного поля 50 Гц – до 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Мінюсті України 29.08.1996 р. за № 488/1513. Рівень шуму від роботи обладнання – не більше 55 дБА згідно із СН 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пилососи, склоочисники, пароочисники, торгової марки «THOMAS», типи: 776\*, 784\*, 788\*, 794\*, 786\*, SC-233L\*, VK-9010A\*, ZW1427C\*, ZB1511, за наданим заявником комплектом документів, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

---

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи  
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@panu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 23577 від 12 вересня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І